

# DAYCO AFTERMARKET SERVICE INFORMATION

Дата: 07.11.2018 г.

№: 0059RU

Тема:



Натяжитель APV2466 заменятся натяжителями APV3221 PSA/BMW и APV2928 FORD.

Следуя технологическим изменениям, произведенным компанией-автомобилестроителем, Даусо заменила натяжитель с кодом APV2466 на новый с кодом APV3221 для применений на автомобилях PSA/ BMW.

Для применений на автомобилях Ford натяжитель APV2466 заменятся натяжителем APV2928.

Производитель	Код OE	Новый код DAYCO
PSA	1611425680	APV3221
PSA	9684614380	APV3221
PSA	9682580980	APV3221
PSA	5751F9	APV3221
PSA	5751H6	APV3221
BMW	11287795037	APV3221
BMW	11287807229	APV3221
FORD	1690293	APV2928
FORD	AV6Q-6A228-AB	APV2928

APV2466



Новый APV3221



APV2928



Соответственно, заменяются также комплекты поликлиновых ремней (KPV) для PSA:

Текущий KPV	Код OE PSA	Новый KPV
KPV177	1611277980	KPV332
KPV178	1611277880	KPV333
KPV273	1611277780	KPV334

Натяжители APV2466 и комплекты поликлиновых ремней KPV177, KPV178, KPV273, еще находящиеся у наших дистрибьюторов, могут использоваться для применений, указанных в каталоге, до истощения складских запасов. С их полным списком можно бесплатно ознакомиться на нашем сайте [www.daycocatalogue.com](http://www.daycocatalogue.com)